

АКТ
обследования остановочного пункта на межмуниципальных маршрутах
№ 315, 320, 367, 368 от 5 февраля 2021г.

№ пп	Выявленные недостатки	Наименование автомобильной дороги, местонахождение участка (километр, населенный пункт)
I. Проезжая часть дороги		
1.1	Не соответствует категории дороги ширина проезжей части (по норме: II категория - 9 м; III категория - 8 м; IV категория - 7 м)	не выявлены
1.2	Неудовлетворительное состояние проезжей части: наличие посторонних предметов на покрытии, создающих аварийную обстановку; раскрытые необработанные трещины на покрытии; неровности; повреждения (выбоины) не более 15 x 60 x 5 см; выпотевание битума на покрытии; волны; сдвиги покрытия; пылимость щебеночных покрытий	не выявлены
II. Обочины		
2.1	Не соответствует категории дороги ширина обочин с каждой стороны (по норме: II категория - 3 м; III категория - 2 м; IV - категория - 1,5 м)	не выявлены
2.2	Неудовлетворительное состояние обочин: поверхность обочин занижена относительно поверхности проезжей части более чем на 4 см; возвышение обочин над покрытием дороги; обочины не укреплены щебнем и не позволяют выезд на них; обочины разрушены, колея, застой воды; посторонние предметы на обочине; высота травы на обочинах более 15 см	не выявлены
III. Мосты и путепроводы		
3.1	Повреждения покрытия, деформация, выбоины, загрязнение проезжей части	не выявлены
3.2	Отсутствие ограждения (барьерное, парапетное, бордюрное h = 0,75 м)	не выявлены

3.3	Отсутствуют тротуары (ширина - не менее 0,75 м)	не выявлены
3.4	Отдельные повреждения перильных ограждений	не выявлены
3.5	Отсутствует освещение моста (путепровода) при наличии источников энергоснабжения	не выявлены
3.6	На подходах к мостам отсутствует дорожно-знаковая информация	не выявлены
IV. Железнодорожные переезды		
4.1	Отсутствуют дорожные знаки на подходах к переезду	железнодорожные переезды отсутствуют
4.2	Отсутствуют или повреждены столбики, перила, ограды, шлагбаумы, знаки, тротуары и т.д.	
4.3	Отсутствуют тротуары	
4.4	Отсутствует освещение переезда (при наличии источника энергоснабжения)	
4.5	Неудовлетворительное состояние проезжей части автодороги в зоне переезда (деформация, колея, выбоины, обрушение кромок и т.д.)	
V. Участки с подъемами и спусками		
5.1	Отсутствуют ограждения при высоте насыпи более 2,5 м; отсутствуют сигнальные столбики при высоте насыпи более 2 м	не выявлены
5.2	На подходах к подъему (спуску) отсутствует дорожно-знаковая информация	не выявлены
VI. Автобусные остановки		
6.1	Автобусные остановки отсутствуют у общественных зданий, лечебных учреждений, магазинов и т.д., в местах высадки пассажиров	не выявлены
6.2	В местах остановки отсутствуют: <u>остановочные площадки (заездные карманы); посадочные площадки; павильоны для пассажиров; переходно-скоростные полосы (для заезда и выезда на остановочную площадку)</u>	<i>и карманов и павильонов отсутствуют</i>
6.3	Размеры (длина, ширина) остановочной площадки не соответствует нормативам: 20 - 30 м длина и 3 м ширина	<i>не выявлено</i>


6.4	Параметры и обустройство посадочных площадок не соответствуют нормативам: размеры площадки 10 x 3 м; возвышение над остановочной площадкой пл. 20 см	не выявлено
6.5	Отсутствует освещение остановок	отсутствует
VII. Пересечения и примыкания		
7.1	Отсутствует или имеет недостаточную протяженность покрытия на съездах и въездах (100 м для песчаных, 200 м - для глинистых грунтов); отсутствуют сигнальные столбики	не выявлены
VIII. Дорожные знаки, дорожная разметка, обстановка дороги		
8.1	Отсутствуют дорожные знаки или не обеспечена их видимость: в зоне учебного заведения (1.20 - пешеходный переход; 2.21 - дети; 3.24 - ограничение максимальной скорости; 5.19.1, 5.19.2 - пешеходный переход); в зоне местных сужений проезжей части; указывающие направления движения, его запрещение, ограничение; указывающие состояние покрытия; в зоне проведения дорожных работ	не выявлены
8.2	Наличие грязи на дорожных знаках, ограждениях	не выявлены
8.3	Отсутствует разметка пешеходных переходов у школ, на автобусных остановках; износ дорожной разметки	не выявлены
8.4	В пределах населенных пунктов, в зоне учебных заведений отсутствуют: тротуары, электрическое освещение	не выявлены
8.5	Дорожные знаки не соответствуют сложившимся условиям движения: завышенные/заниженные ограничения скорости, забытые знаки после дорожных работ	не выявлены

Заключение комиссии: остановочный пункт м.кр. Дудоровка на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок № 315, 320, 367, 368 соответствует/не соответствует требованиям безопасности движения.

отсутствует порядок когитановкам;
разметки знаки автобусных остановок
не 30 метров.

ГОСТ 52766 п. 5.3.2.6 (размещение ост. пунктов)

Председатель комиссии: А.В. Горбачев



Члены комиссии:


начальник управления транспорта
Миндортранс УР

Галеева З.М./



Представитель УГИБДД МВД по УР

Кулюшин А.М./




Представитель обслуживающей
организации АО «Удмуртнефть»

Емельянов А.В.

Воздержался

начальник отдела автомобильного
транспорта Миндортранс УР

Сидоров В.В./



консультант отдела железнодорожного,
воздушного и внутреннего водного
транспорта управления транспорта
Миндортранс УР

Сандалов Е.И./

